

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Décimo segunda visita

Descubierto el faldón septentrional del cupulín occidental, se observa bajo las tejas una fábrica de ladrillo. La disposición de los ladrillos hace muy difícil establecer una hipótesis sobre cual es su sistema constructivo. Las características del ladrillo que está muy mal cocido no alienta a pensar que se trate de una fábrica estructural. Se debe estudiar si se confirma la existencia de una bóveda de piedra por debajo sobre la que se dispondría el ladrillo como un sistema sin otro objetivo que constituir el plano de los faldones.

Observaciones

Se ordena enviar muestras de los ladrillos y los morteros para conocer con precisión sus características de modo que su restauración pueda hacerse con los mismos materiales.

