OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **73** FECHA: 29/04/2026

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Agustín Moreno


Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


Arqueólogo
Raimundo Ortiz


Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo


Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena









Observaciones

Continúan los trabajos de restauración a buen ritmo y dentro de los plazos estimados para la ejecución de las obras.

En el interior de las bóvedas occidental y oriental el equipo de restauradoras continúa los trabajos de limpieza, fijación y consolidación de los revestimientos.

Por el exterior se trabaja en varios frentes, uno de ellos es el andén sur, cuya solería ha sido previamente levantada, se han formalizado las pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas de lluvia, se ha impermeabilizado con plomo y, actualmente se está volviendo a solar con ladrillo colocado a espiga.

OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

VISITA DE OBRA Nº **73** FECHA: 29/04/2026

Observaciones

Los cerramientos de las linternas que soportan a las bóvedas se encuentran prácticamente restaurados habiendo recuperado sus perfiles originales, limpiando las celosías que cierran sus huecos y revestido con mortero de cal toda la fábrica de piedra como originalmente se encontraba. La cornisa que queda por debajo de las tejas se ha limpiado convenientemente resaltando el color almagra de su material.

Se ha finalizado satisfactoriamente la escalera que comunica la salida de la sala occidental del sabat con el andén sur. Queda pendiente la colocación de elementos fijos de protección contra las caídas en este área, además de la ejecución de un nuevo trazado de las tuberías de la instalación contra incendios que transcurren por esta zona.





