**OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA**

VISITA DE OBRA Nº **74** FECHA: 14/05/2026

## Asistentes

**Canónigo Obrero**
D. Agustín Moreno


**Arquitectos**
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo


**Arqueólogo**
Raimundo Ortiz


**Jefe de Mantenimiento**
Miguel Espejo


**Aparejadores**
Jesús Mateo

**Restauradora**
Anabel Barrena









## Observaciones

Se supervisa el avance de los trabajos en el interior de la planta alta del sabat, que actualmente transcurren en la habitación occidental. Al igual que en las habitaciones precedentes se ha retirado el enlucido que ocultaba los grandes sillares de piedra caliza original, limpiándolos posteriormente, retirando los morteros de cemento y cogiendo las juntas. Una vez hecho esto se retacan los mechinales y por último se reubica el numeroso cableado existente de manera que quede oculto en el perímetro del arranque de la bóveda.

**OBRA DE RESTAURACIÓN DE LAS CÚPULAS DE LA MACSURA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA**

VISITA DE OBRA Nº **74** FECHA: 14/05/2026

Observaciones

Se comprueba la correcta ejecución de la escalera que conecta la salida superior de la sala oriental del sabat con el andén sur, en cuanto a su correcta intersección con la canal de desagüe de aguas pluviales que atraviesa delante de la puerta. Para liberar este paso se decidió colocar una losa de piedra calcarenita de uso recurrente en el edificio a modo de dintel. El paso resultante queda suficiente para el peso que ha de soportar la escalera y con gran margen para la evacuación de las aguas.

