

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Sexta visita

Se ordena rematar el levantamiento de las tejas de la cúpula central en su cumbre.

Se inicia el retejado de la cúpula oriental una vez saneada y tratados con antixilófagos los espacios entre tabiques de ángulo.

Se replantea el retejado de la cúpula y se tiran los cordeles necesarios. Aunque los faldones no son idénticos se comprueba que las diferencias se pueden absorber con la disposición de las tejas.

Observaciones

Se comprueba la intervención de Velázquez Bosco en las cúpulas de ladrillo levantadas para obtener unas cámaras de aire entre las bóvedas de piedra y el tejado. La conservación de estas bóvedas es notablemente buena.

