

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Séptima visita

Se comienza a preparar el canalón que ha de discurrir entre las cúpulas oriental y central. Se replantean las pendientes y se dispone que las aguas circulen hacia el sur, como estaba hasta el momento presente. Se dispone al lado norte un aliviadero del canalón en previsión de posibles atascos. Las dimensiones del canalón son sobradas. Se replantea el encuentro de las cornisas de las dos cúpulas de modo que no se encuentren. La solución sigue lo existente.

Observaciones

