

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Octava visita

El canalón entre las cúpulas oriental y central se ha construido adecuadamente y sin problemas se ordena su remate con doble lámina de plomo y se establecen los solapes y remates. Se ordena que estos plomos se protejan con un piso de ladrillo que priteja al plomo de los fuertes cambios de temperatura. Queda para más adelante la solución de las bajantes a ambos lados.

Observaciones

