

**Asistentes**

**Canónigo Obrero**  
D. Pedro Soldado




**Arquitectos**  
Gabriel Ruiz Cabrero  
Gabriel Rebollo  
Francisco Rebollo

**Arqueólogo**  
Raimundo Ortiz

**Jefe de Mantenimiento**  
Miguel Espejo

**Aparejadores**  
Jesús Mateo

**Restauradora**  
Anabel Barrena



**Observaciones**

**Décimo tercera visita**

El cupulín ha sido descubierto en toda su extensión. La fábrica es de una condición constructiva sumamente pobre. Los rellenos para formalización de pendientes están completamente descompuestos. Se observa que la pequeña cúpula que tiene un diámetro de dos metros -lo cual tranquiliza dada su endeble condición- esta constituida por unos nervios en los encuentros de los faldones del octógono que es difícil saber si están formados por una o dos series de ladrillos dispuesto en la dirección del eje del nervio. Entre estos nervios, en la parte inferior se observan roscas de ladrillo pero en la superior parece que los vanos se cierran con una a modo de plementería constituida por ladrillos dispuestos planos.

### Observaciones

Parece que se trabajó con dos tipos de mortero, uno en las rosas de ladrillo y otro en los rellenos. Los análisis encargados responderán a esta duda.

Se analiza el cupulín descubierto y se adelanta la nueva hipótesis, que contradice a la que se elaboró previamente a la intervención, según la cual se consideraba que el cupulín se remataba con una pequeña bóveda de piedra.

Se ordena levantar un andamio por el interior de la cúpula occidental.

Se encarga a Rafael Ortiz que, tomando fotografías del cupulín, haga un levantamiento preciso del mismo.

