

**Asistentes**

**Canónigo Obrero**  
D. Pedro Soldado





**Arquitectos**  
Gabriel Ruiz Cabrero  
Gabriel Rebollo  
Francisco Rebollo

**Arqueólogo**  
Raimundo Ortiz

**Jefe de Mantenimiento**  
Miguel Espejo

**Aparejadores**  
Jesús Mateo

**Restauradora**  
Anabel Barrera



**Observaciones**

Una vez se han eliminado todos los elementos sueltos del cupulín de la cubierta occidental, se ha procedido a la consolidación del mismo con mortero de cal. De esta forma también se consigue la fijación de los anillos de acero.

En la parte baja del tambor se ha colocado otro anillo realizado con pletinas de acero que quedan embutidas en el paramento de fábrica en su intersección con la cúpula de la cubierta.

Observaciones

