

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado





Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrera



Observaciones

Sobre la cubierta de la macsura continúan los trabajos de las mismas centrados en la colocación de las tejas en el cupulín de la cubierta occidental. Se analiza su correcta ejecución y la formación de las limas.

Observaciones

