

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Continúan a buen ritmo los trabajos por el exterior como paso previo imprescindible para evitar posteriores patologías que afecten a la restauración del interior en la que ya se está trabajando. Las cubiertas de las cúpulas del vestíbulo del mihrab están completamente terminadas. Las linternas octogonales que las sustentan están parcialmente restauradas, y se sigue trabajando en los tejados que cubren las salas del sabat.

Se dan las pertinentes instrucciones relativas a la seguridad y salud de la obra para que esta continúe conforme a la normativa.

Observaciones

Por el interior el equipo de restauración trabaja en el intradós de la bóveda oriental del vestíbulo del mihrab, limpiando y consolidando según lo dispuesto en el proyecto técnico.

Comienza a reevaluarse, junto a expertos en la materia, la futura restauración de los valiosos mosaicos que cubren el interior del vestíbulo del mihrab. El importante valor histórico artístico de esta decoración requiere tomarse el tiempo y los recursos necesarios que garanticen que la intervención propuesta es la idónea desde el punto de vista constructivo y patrimonial.

