

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrera



Observaciones

Se continúan con los trabajos de restauración de los muros de cerramiento que forman los tambores en sus caras orientadas a Norte. Por otro lado, prosiguen los trabajos de limpieza y preparación del soporte de los tejados que cubren las salas central y oriental del sabat.

También se han realizado las catas arqueológicas previstas en el proyecto. Una en el trasdós de la bóveda del mihrab, la cual se pretende poner en valor dejando una parte a la vista.

Observaciones

También se ha comenzado a nivelar la sala oriental, rellenando los espacios intersticiales que resultan del encuentro de la bóveda con los muros de la qibla y fachada, ayudando de esta manera a verticalizar la carga que la bóveda transmite a dichos muros.

