

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado





Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrera



Observaciones

En la macsura se han comenzado a tejar sobre la cúpula occidental, comprobando las alineaciones y replanteo de las tejas.
Se realiza muestra del encuentro del tejado con el tambor del cupulín. Hay que estudiar y decidir la anchura de ese elemento de piezas horizontales en dicho encuentro para evitar mayor pendiente y una elevación de ese encuentro en el tambor superior.

Observaciones

Los paramentos verticales de la cúpula occidental se han descubierto y están limpiando. Se pueden apreciar no solo los elementos de cerramientos que lo componen sino las celosías y los pasos de instalaciones que a través de ellas se producen al interior de las cúpulas.

Por el interior de la cúpula se han realizado catas en los revestimientos de los encuentros en los arcos nervados para poder estudiar el proceso constructivo de dicha bóveda.

