

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Se continúan con los trabajos de restauración de los cerramientos que forman los tambores de las cúpulas oriental y central, en sus caras orientadas a norte. Para ello, se reponen las faltas existentes en la sillería, y una vez delineados los perfiles de cada plano se protegen con un enlucido de mortero de cal semejante al original.

En cuanto a las cubiertas de las salas central y oriental del sabat, se continúan los trabajos de limpieza y consolidación de los tableros soportes para su posterior retejado.

Observaciones

En el interior de las habitaciones más oriental del piso alto correspondiente al sabat continúan los trabajos de recuperación del nivel original. Se ha descubierto y limpiado por completo la estructura de piedra enlucida con yeso que formaba el conducto de luz original. Además, se han quitado todos los rellenos que cubrían el extradós de la bóveda, comprobando que esta se encuentra en buen estado de conservación y que no presenta patologías.

