

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Continúan los trabajos en las cubiertas de la macsura y el sabat.

En los cerramientos de las linternas octogonales se sigue procediendo a la limpieza de la piedra, consolidación, rejuntado, protección de las maderas de atado, y en última instancia enfoscar y enlucir con mortero de cal. Todo ello queda exhaustivamente documentado por el equipo de restauración y arqueología.

Observaciones

La celosías se encuentran en aparente buen estado de conservación. Serán limpiadas superficialmente con láser para eliminar la suciedad incrustada y posteriormente quedarán protegidas por un vidrio.

