

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado





Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrena



Observaciones

Dentro de los trabajos de restauración de los cerramientos de los tambores, a medida que se van perfilando y enluciendo sus caras se comienza la extracción de impurezas de las celosías que cierran cada uno de los huecos mediante un sistema de decapado. Esta limpieza se realiza mediante máquina de limpieza láser pulsado (LC-CLEAN P 300W), con resultados satisfactorios.

Observaciones

Algunas de las celosías están desportilladas o mal recibidas. En estos casos habrá se están asegurando su conservación y equilibrio. Todas las operaciones se documentan convenientemente para tener una información exhaustiva en cada momento del estado de cada parte.

