

Asistentes

Canónigo Obrero
D. Pedro Soldado




Arquitectos
Gabriel Ruiz Cabrero
Gabriel Rebollo
Francisco Rebollo

Arqueólogo
Raimundo Ortiz

Jefe de Mantenimiento
Miguel Espejo

Aparejadores
Jesús Mateo

Restauradora
Anabel Barrera



Observaciones

Finalizan prácticamente los trabajos en las cubiertas de las salas del sabat. La cubierta este ha quedado terminada incluido el pasillo de ladrillo para mantenimiento y conservación.

En cuanto a los cerramiento de las linternas octogonales, avanzan los trabajos de restauración de la central perfilando y regularizando sus caras como los arqueólogos constatan que originalmente estaban. De la misma manera se procede con los contrafuertes de las esquinas, quedando todos los pasos del procedimiento debidamente documentados.

Observaciones

Se dan, por parte del Coordinador de Seguridad durante la ejecución de las obras, las indicaciones pertinentes a los trabajadores para que se sigan cumpliendo las condiciones de seguridad y salud reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud, como el uso de los equipos de protección individual, etc.

Se comprueba la correcta gestión de los residuos inertes, como ladrillos, tejas y materiales cerámicos, de manera que sean entregados a gestor autorizado para su valorización o eliminación.

